

## 現地研修箇所図（南砺市大崩島）




### 【施工地内の様子】



施工後3年の様子

※植栽木はまだ小さく木製構造物が保護



施工後17年の様子（2021.10撮影）

※植栽木が十分成長してなだれを防止