

## 令和7年度 農林水産部関係 主要県単独事業予算の概要（2月補正分）

【主要県単独事業】箇所付地区数：56箇所、箇所付額：4億6千9百万円

### 1 箇所付の方針

#### (1) 県単独農業農村整備事業

国庫補助の要件を満たさない事業うち、用排水路の補修・復旧等により災害未然防止効果が期待でき、必要性・緊急性の高い地区などを優先的に箇所付けする。

#### (2) 県単独治山事業

荒廃が進んだ山腹等において、国庫補助の対象にならない小規模な豪雨やなだれなどによる、人家や主要道路等への土砂や流木の流出といった山地災害等の未然防止を図るため、治山施設を整備する。また、松くい虫被害が発生している海岸部の保安林において、伐倒駆除による森林整備を行うことで、被害拡大を未然に防止し保安林機能の維持を図る。

### 2 箇所数及び箇所付額（事業費ベース）

事業区分	今回箇所付分				累 計			
	地区数	新規	継続	箇所付額 (百万円)	地区数	新規	継続	箇所付額 (百万円)
県単独農業農村整備事業	40	40	0	279	174	161	13	1,068
県単独治山事業	16	7	9	190	53	31	22	630
県単独林道整備事業	0	0	0	0	5	0	5	50
県単独森林整備事業	0	0	0	0	25	17	8	192
主要県単独事業 計	56	47	9	469	257	209	48	1,940

### 3 今回箇所付の主要箇所

事業名	地区名	所在地	事業概要
県単独農業農村整備事業  (農村整備課)	くろさわ 黒沢	魚津市	[新規] 本水路は、整備から約50年が経過しており、水路壁の目地ずれが発生し、安定的な用水量が確保されず、営農に支障が生じていることから、早急な対策を講じるもの。  (事業概要) 水路整備（用水路工） L=74m
	どうしょう 道正	富山市	[新規] 本水門は、整備から27年が経過しており、老朽化による水門扉体の塗装剥離や水密ゴムの劣化が著しく、水門操作に支障をきたしていることから、早急な対策を講じるもの。  (事業概要) 水門整備 N=1式

事業名	地区名	所在地	事業概要
県単独農業農村整備事業  (農村整備課)	<small>つねくに</small> 常国	高岡市	[新規] 本水路は、整備から 50 年が経過している。施設の経年劣化に伴い、漏水が発生し、安定した通水能力が確保されず、一部作付け不可能な箇所も発生し、営農に支障が生じていることから、早急な対策を講じるもの。  (事業概要) 水路整備 (用水路工) L=140m
	<small>おおたせいぶごう</small> 太田西部9号	砺波市	[新規] 本転落防止柵は、小学校の通学路の沿線に位置している。整備から 40 年以上経過しており、老朽化により支柱が破断しており危険であることから、転落事故を未然に防止するために、早急な対策を講じるもの。  (事業概要) 安全施設整備 (転落防止柵) L=58m
県単独治山事業  (森林政策課)	<small>ほんぐう</small> 本宮	富山市 (旧大山町)	[継続] 鉄軌道、県道等へ土砂流出し被害が生じたことから、令和 7 年度 9 月補正で航空レーザ測量を実施。実施結果から早急に対策が必要な山腹斜面が判明した。斜面对策工事を計画するための詳細な測量設計を行うもの。  (今回箇所分の事業概要) 測量設計 1 式
	<small>とがひがしやま</small> 利賀東山	南砺市 (旧利賀村)	[継続] なだれが発生し、国道まで流下したことから、なだれ防止柵を整備し、なだれの発生を未然に防ぎ、国道等の保全を図るもの。  (今回箇所分の事業概要) なだれ防止柵工 1 式