




タピスの国道 8 号線側出入口の交通安全対策比較表

	国道 8 号線側の出入口	問題点	理 由	対 策
(改築前)  押しボタン式信号機 進入 左折・右折可 退出 左折・右折可 国道 8 号線 タピス		店舗から国道 8 号線へ左折して退出する時、横断歩道を渡ろうとする歩行者との接触 	横断歩道と出入口の距離が近い ため運転手から信号機が視認しにくい	
意見 1	同 上		①押しボタン信号機付き歩道と車の出入口の距離を大きくとる ②注意喚起看板（電光掲示板）	
意見 2	 左折進入可（高岡方向からの車）、右折進入不可 左折退出可（小矢部方向への車）、右折退出不可			同上 + 図の規制
意見 3	 左折進入のみ可（高岡方向からの車）、右折進入不可 左折退出は不可（小矢部方向への車）、右折退出不可			同上 + 図の規制
意見 4		国道 8 号線に面した出入口 ③を設置しない		右差折全面禁止 (車両の出入はしない)