



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)




(1/25,000)

| | | |
|--|---------|----------|
| 様式 - 1 (急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| | 箇所番号 | 1933 |
| | 箇所名 | 見内(5) |
| | 所在地 | 富山県見内市見内 |

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平19総複、第778号)

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す


様式 - 2 (急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

| | |
|-------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | |
| 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 | |
| それ以外の区域 | |

| | |
|---------|--|
| N | |
| 縮尺 | |
| 1:2,500 | |

| | | | |
|---------|---------|------|----------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 1933 |
| 告示番号 | | 箇所名 | 見内(5) |
| 告示年月日 | | 所在地 | 富山県水見市見内 |



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 1)



図中の数字は横断測線番号を示す

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------|---------|---------|------|----------|
| 様式 - 2 - 1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | N 縮尺 1:1,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 1933 |
| | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | | | 告示番号 | | 箇所名 | 見内(5) |
| | それ以外の区域 | | | 告示年月日 | | 所在地 | 富山県氷見市見内 |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 2)



図中の数字は横断測線番号を示す



様式 - 2 - 2 (急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

| | |
|-------------------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
| 土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域 | |
| それ以外の区域 | |

| | |
|----|---------|
| 縮尺 | N |
| | 1:1,500 |

| | | | |
|-------------|---------|------|----------|
| 自然現象 の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 1933 |
| 告示番号 | | 箇所名 | 見内(5) |
| 告示年月日 | | 所在地 | 富山県氷見市見内 |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2 - 3)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式 - 2 - 3(急)
 土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

| | |
|-------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | |
| それ以外の区域 | |

| |
|---------|
| N |
| 縮尺 |
| 1:1,500 |

| | |
|---------|---------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|------|----------|
| 箇所番号 | 1933 |
| 箇所名 | 見内(5) |
| 所在地 | 富山県氷見市見内 |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | | 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | |
|---------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | | それ以外の区域 | | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | | それ以外の区域 | | | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | | それ以外の区域 | | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | | それ以外の区域 | |
| | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) |
| 1 ~ 2 | 166.5 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | 15.81 | 3.0 | ~ | | | | | | | | |
| 2 ~ 3 | 169.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | 16.04 | 3.0 | ~ | | | | | | | | |
| 3 ~ 4 | 171.8 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 16.56 | 3.1 | 16.05 | 3.0 | ~ | | | | | | | | |
| 4 ~ 5 | 171.8 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 20.88 | 3.9 | 16.05 | 3.0 | ~ | | | | | | | | |
| 5 ~ 6 | 170.8 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 20.88 | 3.9 | 16.05 | 3.0 | ~ | | | | | | | | |
| 6 ~ 7 | 168.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 17.65 | 3.3 | 16.05 | 3.0 | ~ | | | | | | | | |
| 7 ~ 8 | 168.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | 16.05 | 3.0 | ~ | | | | | | | | |
| 8 ~ 9 | 154.6 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | 14.62 | 2.7 | ~ | | | | | | | | |
| 9 ~ 10 | 157.4 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | 14.62 | 2.7 | ~ | | | | | | | | |
| 10 ~ 11 | 157.4 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | - | - | 13.65 | 2.6 | ~ | | | | | | | | |
| 11 ~ 12 | - | - | 100.0 | 1.0 | - | - | 11.89 | 2.2 | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---------|------|----------|
| 様式 - 3 (急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 1933 |
| | 告示番号 | | 箇所名 | 見内(5) |
| | 告示年月日 | | 所在地 | 富山県氷見市見内 |