

北1～4号棟改修等履歴

北1号棟	北2号棟	北3号棟	北4号棟
S54 (屋上給水管保温防露)	S54 (屋上給水管保温防露)	S56 水中ポンプ壁取換	S57 浴槽ボイラー取替
S55 (テレビアンテナ取替)	S55 浴槽、風呂釜取替 (12戸)	S57 浴槽ボイラー取替	S61 ポンプ小取替
S57 庇補修	S55 (テレビアンテナ取替)	S61 ポンプ小取替	S62 下水道布設
S57 揚水ポンプ取替	S56 屋上防水補修	S62 下水道布設	S63 風呂内壁塗装
S58 南側手すり塗装	S56 浴槽、風呂釜取替 (12戸)	S63 風呂内壁塗装	H元 給水管更正
S58 庇補修	S56 引き込み盤取替	H元 給水管更正	H元 分電盤取替
S59 台所床張替	S59 アルミサッシ修繕	H元 分電盤取替	H元 ガス栓取替
S59 窓枠取替	S59 台所床張替	H元 ガス栓取替	H2 流し排水管取替
S59 (庇補修、外壁塗装)	S59 (庇補修、外壁塗装)	H2 流し排水管取替	H2 受水槽改修
S60 揚水ポンプ取替	S60 浴室内塗装	H2 受水槽改修	H2 外部屋上防水改修
S60 (高架水槽清掃)	S60 揚水ポンプ取替	H3 開閉器改修	H3 開閉器改修
S61 給水改修	S60 (高架水槽清掃)	H3 防護柵改修	H3 防護柵改修
S61 高架タンク架台	S61 給水管ライニング設備	H3 外壁屋上防水改修	H5 風呂釜取替
S62 ガス管改修	S61 高架水槽嵩上げ	H5 風呂釜取替	H5 浴室扉取替
S63 浴室内塗装及び建具補修	S62 ガス管改修	H5 浴室扉取替	H9 電気幹線改修
H元 網戸設置補修	H元 網戸設置補修	H9 電気幹線改修	H9 駐車場改修
H22 テレビ共聴設備修繕	H22 テレビ共聴設備修繕	H9 駐車場改修	H13 ガス管改修
不明 フェンス補修	不明 フェンス補修	H13 ガス管改修	H18 風呂釜取替
		H19 風呂釜取替	H19 水道メーター取替
		H19 水道メーター取替	H20 避難器具取替
		H20 避難器具取替	

※1 本表は記録がある事項をもとに作成したものであり、全ての改修、修繕等が反映されているとは限らない。

※2 () 部分は、北1号棟、北2号棟のいずれかについて改修、修繕等を実施している。