

(記載例 4 - 2)



様式第 3 号の 2 (第 6 条関係)

屋外広告物安全点検報告書

1 屋外広告物の概要










既許可年月日及び許可番号	平成19年6月6日 第123号 既許可指令書から転記のこと
屋外広告物の種類	野立広告

2 点検者

点検者	住所(所在地)	(〒93x xxxx) 市 xx - xx番地
	氏名 (名称及び代表者氏名)	美術工藝株式会社 富山支店 富山支店長 点検担当者  実際に点検した個人名を記載 印
	電話	(076)431-
	資格	屋外広告業者(富山県屋外広告業登録第xxx号) 業務主任者、1級建築士など  屋外広告業者の登録番号を記載すること 講習会の免除を受けられる者(規則第28条) 業務主任者の条件に該当する者(条例第27条)

3 点検結果

なるべく許可更新申請日に近い日とすること

点検日	平成22年6月x日 	
点検項目	異常の有無	改善の概要
構成材料の品質(変形、腐食等)	有・無 	腐食等はなかったが、塗装の剥がれが見られたため、腐食等の防止のため、再塗装を施した。
構成部材相互の接続 (ボルト、ナットのゆるみ、腐食等)	有・無 	ボルト・ナットのゆるみが見られたため、締め直した。
屋外広告物の基礎(腐食等)	有・無 	異常があった場合、改善前の写真も添付すること
建築物等との接合(強度不足等)	有・無 	
表示面の汚染、変色又ははく離	有・無 	若干の汚染が見られたため、汚れを取り除いた。
表示面の破損	有・無 	
倒壊又は落下のおそれ	有・無 	
その他特に点検した箇所 ()	有・無 	

備考 1 許可の期間が1年を超える屋外広告物について申請をする場合にあつては、点検者の資格を記入し、これを証する書類を添付すること。

2 点検者本人が署名する場合は、押印を省略することができる。

複数の広告物の場合、原則1広告物につき、1枚の安全点検報告書を作成すること

(異常がない場合は1枚にまとめても可とするが、「屋上広告1件、壁面広告2件の点検結果」のように記載すること)