

令和6年能登半島地震に係る県内被害状況（人的被害・住家被害等）

令和6年1月2日（火）6:00現在

※下線部は、前回（1月2日（火）0時）からの更新

富山県防災・危機管理課

	市町村	人的被害				住家被害	火災
		死亡	行方不明者	重傷	軽傷		
1	富山市	0	0	2	6	0	1
2	高岡市	0	0	0	3	2	1
3	魚津市	0	0	0	0	0	1
4	氷見市	0	0	0	<u>6</u>	0	1
5	滑川市	0	0	0	0	0	0
6	黒部市	0	0	0	5	0	0
7	砺波市	0	0	0	0	0	0
8	小矢部市	0	0	0	0	0	0
9	南砺市	0	0	0	0	0	0
10	射水市	0	0	1	1	0	0
11	舟橋村	0	0	0	0	0	0
12	上市町	0	0	0	0	0	0
13	立山町	0	0	0	0	0	0
14	入善町	0	0	0	0	0	0
15	朝日町	0	0	0	0	0	0
	総計	0	0	3	<u>21</u>	2	4

※ 次回の被害状況の更新は、1月2日（火）12時を予定しています。

1月1日発生の地震による被害状況について(第2報)

土木部

令和6年1月2日 6時00分現在  
下線部は前報からの変更点

1 公共土木施設の被害状況

被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
1 (国)359号	小矢部市内山	道路崩落 L=約100m	全面通行止め
2 (国)471号	小矢部市後谷	道路亀裂、電柱傾き	全面通行止め
3 (国)471号	小矢部市谷坪野	車線路肩段差 L=約30m	路肩欠損 幅員減少(対面通行可)
4 (一)福岡宮島峡公園線	小矢部市森屋	道路崩落	全面通行止め
5 (主)富山上市線	舟橋町竹内～舟橋	ブロック塀倒壊、電線破断	片側交互通行
6 (主)氷見惣領志雄線	氷見市万尾	段差	全面通行止め
7 (一)仮生末友線	小矢部市八伏	道路崩落	全面通行止め
8 (主)高岡青井谷線	高岡市井口本江	宅地ブロック倒壊	バリケード設置中
9 (一)片口牧野線	射水市二の丸町	二の丸アンダー冠水	全面通行止め
10 (一)片口牧野線	射水市奈呉の江	液状化により歩道が隆起	未対応
11 (一)砂子谷埴生線	南砺市高窪	道路のクラック L=30m	コーンによる規制 業者に依頼
12 (一)砂子谷埴生線	小矢部市松尾	車線路肩崩壊 L=約60m(谷側へ崩壊)	片側交互通行
13 (一)仏生寺太田線	氷見市堀田	陥没	全面通行止め
14 (主)伏木港線	高岡市伏木中央町	液状化により車道が隆起	未対応
15 (主)高岡小杉線	高岡市赤祖父	店舗ブロック倒壊及び照明灯倒壊により歩道を塞いでいる	未対応
16 (一)小杉本江線	射水市加茂中部	宅地ブロック倒壊により 車道の一部塞いでいる	未対応
17 (主)小矢部伏木港線	高岡市五十里	車道と歩道の間がひび割れ30cm	未対応
18 (一)黒川滑川線	滑川市上梅沢	ブロック塀損壊 L=10m	幅員減少(路肩) 看板で注意喚起
19 (主)万尾脇方線	氷見市五十谷	陥没	片側交互通行
20 (一)小矢部津幡線	小矢部市菅ヶ原	仁光園入口～出合橋 φ1.5m 落石2か所有り	全面通行止め
21 仏生寺川水系万尾川	氷見市万尾～十二町	護岸倒壊	対応検討中
22 太閤山団地	射水市太閤山	地中埋設管の破損	応急対応手配中
23 岩瀬スポーツ公園	園路(補助競技場南側)	照明灯具落下(2基)	1基撤去済、 1基今後撤去予定
24 岩瀬スポーツ公園	四阿(補助競技場北側)	破損(柱Co剥離あり)	バリケード設置予定

2 県管理道路等の規制状況

路線名	箇所名	交通規制状況						迂回路			
		原因		内容		事由	開始		解除		
		事前	事後	全面	片側		日			時	日
1 (国) 359号 【前項No.1】	小矢部市五郎丸チェーン着脱場～ 県境		○	○		道路崩落	1月1日	17:30			無
2 (国) 471号 【前項No.2】	小矢部市後谷		○	○		道路崩落	1月1日	18:00			無
3 (一) 福岡宮島峡公園線 【前項No.4】	小矢部市森屋～高岡市境		○	○		道路崩落	1月1日	18:00			無
4 (主) 朝日宇奈月線	黒部市宇奈月町音沢～ 宇奈月温泉		○	○		落石	1月1日	17:18			有
5 (主) 富山上市線 【前項No.5】	舟橋町竹内～舟橋		○		○	ブロック塀倒壊、 電線破断	1月1日	18:10			有
6 (主) 氷見惣領志雄線 【前項No.6】	氷見市万尾～十二町		○	○		段差	1月1日	18:00			有
7 (一) 仮生末友線 【前項No.7】	小矢部市八講田～石川県境		○	○		道路崩落	1月1日	18:30			無

8	(主)	高岡青井谷線 【前項No. 8】	高岡市井口本江		○	○	宅地ブロック倒壊	1月1日	19:00				有
9	(一)	片口牧野線 【前項No. 9】	射水市二の丸町		○	○	二の丸アンダー冠水	1月1日	18:00				有
10	(一)	砂子谷埴生線 【前項No. 11】	南砺市高窪		○		クラック	1月1日	19:00				有
11	(一)	砂子谷埴生線 【前項No. 12】	小矢部市松尾		○	○	路肩崩壊	1月1日	19:00				有
12	(一)	仏生寺太田線 【前項No. 13】	氷見市堀田		○	○	陥没	1月1日	19:15				有
13	主	万尾脇方線 【前項No. 19】	氷見市五十谷		○	○	段さ 6cm	1月1日	20:35				有
14	(主)	小矢部津幡線 【前項No. 20】	小矢部市名ヶ滝～菅ヶ原		○	○	落石	1月1日	20:35				有
15	主	富山大沢野線	富山市綾田町		○	○	架線の垂れ下がり	1月1日	22:00	1月2日	1:30		有
16	臨	富山新港東西線 (新湊大橋)	新湊大橋(西)～新湊大橋(東)	○	○		地震のため	1月1日	20:00				有
17	臨	富山新港東西線 (新湊大橋の歩道)	射水市越の湯～堀岡	○	○		地震のため	1月1日	20:00				有
18	臨	臨港道路北線 (新港大橋)	高岡市堀岡又新～射水市八幡町	○	○		地震のため	1月1日	20:00				有